



Le Petit Patrimoine Rural

Saint-Priest-des-Champs



Cartographie des éléments du petit
patrimoine sur la commune



Présentation de la Légende

Patrimoine Naturel

- Arbre
- ◆ Mare
- Verger

Patrimoine Agricole

- Abreuvoir
- Entrave
- ◆ Poids Public
- ▲ Trieur
- ★ Maison

Patrimoine Religieux


- ✚ Croix
- Chapelle
- ▲ Vierge

Patrimoine lié à l'eau


- Fontaine
- Lavoir
- ▲ Puits
- ◆ Pont
- ✚ Source

 Limites communales

Carte générale du Petit Patrimoine Rural – *Partie Nord*



Carte générale du Petit Patrimoine Rural – *Partie Sud*



Le Bourg [1]

NORD



Puits rond recouvert d'enduit gris, transformé en jardinière



Croix en bois posée sur soubassement en pierre



Grande croix en fer, fixée sur soubassement carré



Puits rond avec toit refait, transformé en jardinière



Fontaine en métal à reprendre entièrement




Puits rond avec structure en métal, toit refait récemment



Croix en bois sur dé en pierre



Croix en fer peinte en blanc
fixée sur dé en pierres jointes





Puits en pierres sèches ;
**fixer la porte correctement,
vérifier la maçonnerie**



Lavoirs rectangulaires de très grande taille ;
**supprimer l'enclos en tôle et revoir le toit,
entretenir les abords**

Chemin des Cascades

Sites à valoriser et entretenir régulièrement, car circuit est sur le topoguide !



2 Abreuvoirs rectangulaires en béton collés l'un à l'autre



Abreuvoir en béton très long ; **nettoyer les abords, surtout la végétation envahissante**



Lavoir en béton présentant 2 plans de travail ; **trouver alternative au tuyau PVC**

NORD

Laval

NORD



Puits rond, envahi par végétation ; **nettoyer les abords, vérifier maçonnerie**



Fontaine totalement démolie; **voir si reconstruction est possible suite à un débroussaillage**



Lavoir recouvert par la végétation, margelle encore visible ; **nettoyer le site pour ensuite mise en valeur si possible**



Croix en fer sur fût en béton ; **la nettoyer, entretenir muret**



Puits totalement envahi par la végétation **débroussailler cet élément et surtout le sécuriser**




Abreuvoir adossé contre un talus ; **débroussailler les abords, notamment le lierre**

Le Moulin de Laval

NORD




Pont sur l'Auzelle, avec rambardes en fer forgé; **site à entretenir**



Chemin menant
vers ce pont mérite
d'être entretenu
régulièrement ;
Circuit à envisager



Petite Croix en fer sur dé en pierre ; ***supprimer le lierre***



Puits carré en pierre ; ***enlever la végétation comme lierre, refaire une porte***




Tilleul ;
l'entretenir régulièrement



Croix en fer posée sur
soubassement en pierre



Chêne remarquable ;
l'entretenir régulièrement



Grande Croix en bois ;
débroussailler les abords

Croix en fer disparue, juste
l'emplacement...




Croix en fer, fixée sur long fût
et soubassement ; ***nettoyer la
mousse du support***






Croix en bois simple,
fixée sur pierre




Croix disparue, seulement
l'emplacement...



Puits encastré dans muret en pierres ;
refaire une porte et veiller au maintien du muret



Puits rond très bien rénové



Puits encastré dans un muret, avec encadrement en pierres de taille, toujours utilisé ; *refaire une poste pour sécuriser, puis veiller au maintien du muret*



Arbre remarquable à proximité du puits


La Buchaille

NORD

Sites à mettre en valeur,
grâce à un chemin de
découverte.
D'autant plus que le verger
conservatoire envisagé sera
à proximité !




Source d'eau minérale,
recouverte d'un bâti en béton ;
revoir ce bâti pour meilleure mise en valeur



Source d'eau minérale, près d'un sous bois ;
nettoyer les abords , mettre en valeur

Mare totalement envahi par la végétation, et même inaccessible ; **débroussailler pour visibilité et mise en valeur**




Abreuvoir imposant, mais végétation envahissante ; **débroussailler les abords, vérifier la circulation de l'eau**




Abreuvoir rectangulaire ; **nettoyer le site de la végétation, vérifier la circulation de l'eau**




Croix en métal, posée sur
soubassement en béton ;
débroussailler les abords,
vérifier fixation





Puits construit en pierres sèches ; **doit être débroussailler, vérifier la maçonnerie pour sauvegarde**




Lavoir adossé à un mur, mais asséché ; **nettoyer les abords et l'élément**

Élément
patrimonial
à mettre en
valeur



Puits rond en pierres jointées, ouverture horizontale recouverte par une tôle




Croix tombée, seulement l'emplacement....

Ragheade

NORD



Mare à proximité du hameau ;
entretenir les abords




Chez Saby

NORD

Site intéressant
à l'entrée du
village, qu'il
faut entretenir
et mettre en
valeur !



Croix en fer ; **nettoyer les
abords, refaire la peinture**



Site totalement envahi par la végétation !



Puits construit en pierres, avec grande ouverture;
**nettoyer la végétation, ensuite la mousse,
sécuriser l'élément en installant une porte**




Lavoir à proximité de l'abreuvoir, non visible
actuellement ; **débroussailler, vérifier
l'écoulement de l'eau et la maçonnerie**



Abreuvoir totalement envahi par la végétation ;
le débroussailler, vérifier la circulation de l'eau




Croix en fer, sur
soubassement avec
sculptures, également visage
sculpté sur mur de la maison






Croix en fer fixée sur long
fût en béton






Petite croix en fer, sur fût rond ; **nettoyer la mousse**



Croix en bois fixée sur une pierre ; **la repeindre**



Emplacement d'un ancien lavoir, ;
débroussailler le site pour évaluer le potentiel




Mare le long d'un chemin ;
entretenir les abords pour meilleure visibilité

Les Barsses

SUD



Abreuvoir creusé dans le sol ;
entretenir les abords



Croix en fer, avec **petit muret à entretenir**



Puits rond en pierres,
toujours utilisé ;
changer la porte



Puits rond face au château
des Barsses ; **nettoyer la mousse, restaurer la porte**



Abreuvoirs sous la végétation ;
débroussailler les abords, pour évaluer l'état



Entrave avec une structure en bois et un toit en tôles ; **rénover l'ossature bois, refaire la toiture**



Site entièrement envahi, une fois la mare
dégagée ; **évaluer l'état du lavoir et du puits**


Belle unité à
créer pour ce
village, d'autant
plus qu'un gîte
est implanté...

Le Bladeix

SUD



Fontaine en pierres ; **nettoyer les mousses et les abords**



Puis rond enduit en gris, avec encadrement en briques



Mare très bien entretenue et sécurisée



Puits rond avec ouverture horizontale encore utilisé ; **nettoyer les mousses, rénover le mécanisme**




Croix en fer avec représentation de la Vierge

La Chomette

SUD



Petit abreuvoir rectangulaire qui commence à être enterré par la terre



Mare dont les abords sont bien entretenus ;
***veiller à cette régularité d'entretien,
peut être sécuriser ce site***



Ancien lavoir, totalement envahi par la végétation ; ***débroussailler les abords***



Fontaine en pierres
totalement envahie par
végétation ; ***débroussailler
pour ensuite reprendre la
maçonnerie***




Arbre remarquable ;
l'entretenir régulièrement



Arbre remarquable ;
organiser un élagage




Croix en bois ; **traiter le bois et peindre à nouveau**



Abreuvoirs totalement enterrés sous talus de terre... Voir si le site présente encore un intérêt



Croix en bois récente,
Ainsi qu'arbre remarquable



Certainement ancien lavoir car présence de margelle, actuellement plutôt associée à une mare ; ***nettoyer les abords***


Carton



Abreuvoir rectangulaire accolé au lavoire ;
débroussailler la végétation,
revoir l'écoulement de l'eau



Lavoire couvert ;
revoir pour la toiture,
enlever la végétation



Fontaine carrée recouverte d'un enduit gris ;
nettoyer les abords, installer une porte



Tilleul ; **veiller à son**
entretien régulier



Petite croix fixée sur une
pierre ; **la nettoyer**




Tilleul ; **veiller à son**
entretien régulier

Carton



Pont romain



Pont romain



Pont romain

4 ponts romains qui sont assez fragiles, dans un premier temps **consolider la maçonnerie** de chacun

Réfléchir à la création d'un circuit découverte, véritable charme grâce à ces ponts tout au long du circuit !!



Pont romain

La Mazière

SUD




Entrave très bien restaurée, avec toiture en tuiles ; bien fleurie



Croix en bois adossée au mur d'une maison ; **à rénover**



Croix en fer fixée sur petit soubassement ; **débroussailler les abords**



Fontaine avec toit à une seule pente : bien rénovée



Abreuvoirs rectangulaires asséchés, transformés en parterres fleuris




Lavoir à demi ouvert, couverture en tuile, ossature bois refaite, seul bémol : sans eau

Bel exemple de rénovation au centre d'un village !




Petite croix en fer,
fixée sur une pierre






Grande croix en bois, fixée
sur petit dé en ciment






Grande croix récente en bois,
fixée sur dé en béton



Lavoir rectangulaire entretenu régulièrement ;
***besoin d'entretien notamment à l'automne
lorsque feuilles recouvrent l'élément***



Croix en bois sur dé en béton ; ***traiter le bois et repeindre cet élément***



Puits en pierres ; ***consolider la maçonnerie et refaire une porte neuve***



- Ce diagnostic a permis de recenser **120 éléments** du patrimoine rural sur la commune*, ce petit patrimoine est réparti comme il suit :

17 éléments agricoles	51 éléments liés à l'eau	34 éléments religieux	18 éléments naturels
- 15 abreuvoirs	- 6 fontaines	- 34 croix	- 9 arbres
- 2 entraves	- 13 lavoirs		- 8 mares
	- 23 puits		- 1 verger en projet
	- 3 sources		
	- 6 ponts		

- 44 de ces éléments sont plutôt en bon état, de plus un verger conservatoire est en projet
- 54 éléments ont besoin d'une intervention pour être mis en valeur, comme une opération de débroussaillage
- 21 éléments sont en mauvais état et nécessitent des travaux de restauration importants.

- Plusieurs villages disposent de nombreux éléments du petit patrimoine, il serait alors intéressant de les valoriser pour donner un certain cachet aux lieux de vie de la commune

* liste établie selon la connaissance des élus locaux et employés communaux

